

EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016 - INTERVENTI SOMMA URGENZA

	SERVIZIO	RUP	OGGETTO	IMPORTO NETTO EURO	IVA	IMPORTO TOTALE	TIPOLOGIA INTERVENTO	Capitolo di spesa	Finanziamento	VERBALE N.	CIG	AFFIDATARIO	P. IVA	PROT. LETTERA D'ORDINE	DATA LETTERA D'ORDINE
1	FA3	Arch. Claudio Schiari	Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza porzione di tetto presso Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria 12 - Torino	33.770,49	7.429,51	41.200,00	Manutenzione Straordinaria	17872/2016	Cassa DDPP pos. 600811 del 28/12/2011 cod. 1503	Logistica 1 prot. 141397 del 2/12/2016	Z171C579C7	SECAP s.p.a.	04910190018	33347	02/12/2016

Si attesta che le spese finanziate con devoluzione di mutui Cassa DDPP Spa sono relative a interventi di manutenzione straordinaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Claudio Schiari